

12.Ауыр және көлемді тіркесімдерді бұзу, жинау үшін олардың ықтұратын жағдайын жасап құрастырыш құрылғыстарда жасалады. Бұрылатын құрастырыш құрылғыстарда олар өз бетімен айналып, жылжып кетпей үшін олардың бекітпе жабдықтарын тексеру қажет.

13. Тіркесімдерді бұзып жинау кезінде абай болып мертігуден сактану керек.Мысалы құбішеге піспекті бұлғағымен салған кезде колды жарапан алмау үшін бұлғакты піспектін жанынан немесе етегінен ұстауға болмайды.

14.Серпінді шиыршиқты серіппелерді орнату және босатып алу кезінде олар үшін кенеттен созылып калмай үшін ариаулы босатқыштарды колланады. Қакпактың серіппелерін босатып алғанда құрылғының тұтқынына күрт боспайды.

15.Босатқымен жұмыс істеу алдында оның белшектерінде жарықтарды барын, бұралманын түрелігін бұраманын бұраңасынан өз алғашқы тазалығын, табаншанын, преулердің тартаудың бүтінлігін сақтап беруге